

Vitralit UV 2151 ist ein UV und lichthärtender, lösemittelfreier 1K Klebstoff auf modifizierter Acrylatbasis.

Vitralit UV 2151 ist zum Kleben von thermoplastischen Kunststoffen wie PC, PMMA, SAN, ABS, PVC hart und weich, PS, PP und PE (vorbehandelt):

- fluoreszierend vor und nach Härtung,
- schlagzäh,
- sehr schnell härtend

**Lagerstabilität:**

Im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate bei max. 25°C

**Technische Daten**

Farbe	klar gelblich
Basisharz	Acrylat

**physikalische Eigenschaften im flüssigen Zustand**

Viskosität(25 °C / Brookfield LVT /Sp. / UPM	PE-Norm P001	500 bis 2000
Flammpunkt [°C]	PE-Norm P050	> 100
Dichte [g/cm³]	PE-Norm P051	ca. 1.09
Brechungsindex [nD20]	PE-Norm P018	1.48

**Aushärtung**

UV(UV-A 30mW/cm² in 50µ): [Sek.]	PE-Norm P002	20
Endfestigkeit [Stunden]	PE-Norm P032	12

**physikalische Eigenschaften im ausgehärteten Zustand**

Temperaturbeständigkeit [°C]	PE-Norm P030	-40 bis 135
Shore D	PE-Norm P052	60 bis 70
Wasseraufnahme [Gew-%]	PE-Norm P053	< 2

Unsere Merkblätter wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzers und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen, unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kleben  
und mehr...

**Mechanische Werte**

Zugscherfestigkeit (PC/PC) [MPa]	[PE-Norm P013]	ca. 8
Zugscherfestigkeit (PC/PVC) [MPa]	[PE-Norm P013]	ca. 8
Zugscherfestigkeit (PC/PMMA) [MPa]	[PE-Norm P013]	ca. 6

**Verarbeitungshinweise**

Vorbereitung/Vorreinigung/Vorbehandlung

Die zu klebenden Oberflächen sollten frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Klebung zu erhalten. Alle Klebeteile sollten mit geeigneten Reinigern z.B. Panacol Reiniger IP vorgereinigt werden.

Verschiedene Substrate und schwierig zu klebenden Oberflächen sind entweder chemisch, mechanisch oder physikalisch vorzubehandeln. Beispiele sind: Fluor, Corona, Plasma, Schleifen, Strahlen, oder Pyrolyse.

Klebstoffauswahl

Die Klebstoffauswahl ist abhängig von der Festigkeit, Viskosität, Beständigkeit gegen verschiedene Einflüsse und vor allem von dem Einsatzzweck des späteren verklebten Verbundes.

Klebstoffauftrag

Die Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können je nach Verpackung von Hand, voll- oder halbautomatisch aufdosiert werden. Der Klebstoffauftrag ist ebenso von der Viskosität des Klebstoffes abhängig und kann bei niedriger Viskosität kapillar und bei höherer Viskosität in raupenform appliziert werden.

Aushärten

Nach der Applikation des Klebstoffes, dem Fügen und Positionieren der Klebeteile sollte die Aushärtung der Verklebung zügig vorgenommen werden, da manche Klebstoffe aufgrund ihrer Anforderung besonders lichtempfindlich sind. Die Lampenart ist in den meisten Fällen entscheidend und beeinträchtigt das Ergebnis zusätzlich nachhaltig.

Bitte beachten sie auch das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.

**Achtung, bitte vor jedem Einsatz ausreichend Materialtests, insbesondere des verklebten Endproduktes durchführen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgeführten Materialien nur um Anwendungsempfehlungen durch die Fa. Panacol Elosol GmbH handelt und für eventuelle Anwendungsfehler die die Qualität des Endproduktes nachhaltig beeinflussen, keine Haftung übernommen werden kann.**

Kleben  
und mehr...